

Notice d'inspection
Antichutes à rappel automatique V-TEC™ et V-EDGE™
 Juillet 2023
 À LIRE DÈS MAINTENANT POUR ACTION RAPIDE

MSA Corporate Center
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066
 800.MSA.2222
 www.MSAafety.com

Cher client de protection antichute de MSA,

MSA publie cette notice d'inspection pour vous informer d'une procédure d'inspection unique concernant vos SRL V-TEC et V-EDGE de MSA qui ont été fabriqués avant juin 2023.

MSA a reçu un rapport de terrain indiquant qu'un petit nombre d'antichutes à rappel automatique (SRL) V-TEC et V-EDGE de MSA ont été assemblés avec une ligne de vie se terminant par une extrémité inadéquate à l'intérieur de l'unité. Lorsque la ligne est déployée jusqu'à l'extrémité du SRL, un SRL V-TEC ou V-EDGE dont l'extrémité de la ligne de vie est inadéquate peut ne pas arrêter une chute.

MSA n'a reçu aucun rapport de blessures associé à cette situation. Nous vous demandons toutefois de réaliser l'inspection décrite dans la présente notice.

Notre enquête a permis de déterminer que les modèles de SRL dont les références sont indiquées ci-dessous pour les dates de fabrication antérieures à juillet 2023 sont potentiellement concernés.

Tableau 1 : Références de modèles potentiellement concernés

Références de modèle	Description du produit
10220238	SRL V-TEC, 10 m, gros mousqueton sur la partie supérieure
62207-***	SRL À TECHNOLOGIE PAR RESSORT CONSTANT FORCE AVEC CÂBLE DE 7 m
63206-***	SRL V-TEC avec câble galvanisé de 6 m/20 ft
63210-***	SRL V-TEC avec câble galvanisé de 10 m/33 ft
63215-***	SRL V-TEC avec câble galvanisé de 15 m/50 ft
63306-***	SRL V-TEC avec câble inoxydable de 6 m/20 ft
63310-***	SRL V-TEC avec câble inoxydable de 10 m/33 ft
63315-***	SRL V-TEC avec câble inoxydable de 15 m/50 ft
63406-***	SRL V-EDGE avec câble de 6 m/20 ft
63410-***	SRL V-EDGE avec câble de 10 m/33 ft
63415-***	SRL V-EDGE avec câble de 15 m/50 ft
UN-63206-00ACA	SRL V-TEC AVEC CÂBLE GALVANISÉ de 6 m/20 ft, 36CS, CSA
UN-63210-00ACA	SRL V-TEC AVEC CÂBLE GALVANISÉ de 10 m/30 ft
UN-63410-00ACA	SRL V-EDGE AVEC CÂBLE de 10 m/30 ft
UN-63415-00ACA	SRL V-EDGE AVEC CÂBLE de 15 m/50 ft

*** toutes les variantes commençant par ce numéro sont incluses

MSA conseille à tous les clients de confirmer l'assemblage et la terminaison corrects de la ligne de vie pour les SRL V-TEC et V-EDGE de MSA pour tous les numéros de modèle indiqués dans le tableau ci-dessus qui ont été fabriqués avant juillet 2023..

Réalisez l'inspection de toutes les unités conformément aux instructions de la présente notice. Mettez hors service tout SRL ne réussissant pas l'inspection.

Procédure d'inspection

Réalisez l'inspection suivante sur l'intégralité de votre stock pour déterminer si certains de vos SRL doivent être mis hors service ou non.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

- 1) **Confirmer le numéro de modèle** : reportez-vous à la figure 1 pour repérer le numéro de modèle de l'équipement..
 - a. Si votre SRL ne figure pas dans le tableau 1, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
 - b. **Si votre SRL figure dans le tableau 1, passez à l'étape 2.**
- 2) **Confirmer la date de fabrication** : reportez-vous à la figure 1 pour repérer la date de fabrication de l'équipement.
 - a. Si la date de fabrication est postérieure à juillet 2023, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
 - b. **Si la date de fabrication est antérieure à juillet 2023, passez à l'étape 3.**



Figure 1 : emplacement de la référence de l'équipement

- 3) **Inspecter le produit** - Inspecter visuellement la partie centrale de l'équipement pour vérifier la présence de l'embout argenté dans la fenêtre centrale du boîtier, comme indiqué à la figure 2.
- Si l'embout argenté est bien en place (côté gauche) : aucune autre action n'est nécessaire
 - Si l'embout argenté n'est pas en place (côté droit) : mettez le produit hors service et contactez MSA pour un remplacement gratuit, comme indiqué ci-dessous.**

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com




Figure 2 : inspection visuelle de l'embout

Remplacement des SRL V-TEC & V-EDGE concernés

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et, afin de limiter autant que possible les perturbations, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures de remplacement aussi rapidement que possible.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Si vous possédez des SRL V-TEC ou V-EDGE dont l'extrémité de la ligne de vie est non conforme, nous les remplacerons gratuitement.

Pour recevoir un produit de remplacement, veuillez scanner le code QR ou consulter notre site Web à l'adresse suivante :

us.msasafety.com/user-notice-23018, puis compléter le formulaire de demande de remplacement V-TEC et V-EDGE. Celui-ci demande notamment la référence de l'équipement à remplacer et les coordonnées de la personne à contacter. Vous pouvez soumettre plusieurs formulaires si des remplacements sont nécessaires pour plus d'une référence de modèle. Les SRL de remplacement vous seront envoyées et nous vous ferons parvenir des instructions pour le retour des SRL concernés correspondants.

Scannez le code ou
cliquez sur le lien :

**[Formulaire de demande
de remplacement V-TEC
et V-EDGE](#)**



Coordonnées du service client MSA

Si vous avez des questions concernant cette notice d'inspection, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :

États-Unis et Canada :

Appelez le 866-672-0005 ou
envoyez-nous un courriel à
ProductSafetyNotices@msasafety.com.

Europe, Moyen-Orient et Afrique :

Envoyez-nous un e-mail à l'adresse
ProductUserNotice@msasafety.com ou contactez votre
représentant local du service client de MSA.

Toutes les autres régions :

Contactez votre représentant commercial MSA local.

Nous vous présentons nos excuses pour toute gêne occasionnée par cette situation. Nous accordons une grande importance à votre sécurité et à la satisfaction continue que vous apportent nos produits.

Cordialement,

Adam Troup
Responsable de la sécurité des produits